





Ursache der Reifenabnutzung



Stossdämpfer defekt



Vollbremsung (blockiertes Rad)



Luftdruck häufig zu hoch



Luftdruck häufig zu niedrig



fehlerhafte Radaufhängung
(Lenkgeometrie, Spur, Sturz)

Firmensitz mit Vertrieb:

Swiss-Autotuning GmbH
Chappelhof 40
CH-8863 Buttikon / SZ

Verkauf mit Ausstellung:



D & W Point Biel
Swiss-Autotuning GmbH
Orpundstrasse 14a
CH-2504 Biel / BE

Kommunikation:

Telefon 032 / 345 20 66
Telefax 032 / 345 20 65
Mobile 078 / 708 29 29
info@swiss-autotuning.ch

Bankkonten:

Schwyzer Kantonalbank
Filiale CH-8854 Siebnen
SF. -Konto Nr. 492904-1091
Euro-Konto Nr. 492904-2282
SWIFT KBSZ CH 22

Postkonto:

Postfinance
Konto Nr. 87-654903-1

Zahlungsbedingungen:

Bar oder gleich nach
Erhalt der Rechnung
rein netto

MwSt. Nr. 575 160